


دوره آموزشی کنترل آماری فرآیند  
SPC

طیبه محسنی



# سز فصلهای دوره آموزشی SPC

SPC - چیست ؟

- ابزار هفتگانه کنترل آماری فرآیند

- انواع تغییرات در فرآیند

- توابع توزیع احتمال

- نمودارهای کنترل برای مشخصه‌های متغیر و وصفی

- توانایی فرآیند

$C_p$  ,  $C_{pk}$  ,  $C_{pu}$  ,  $C_{pl}$  ,  $C_{pm}$  ,  $C_{pmk}$  ,  $PP$  ,  $PP_k$

- شاخص‌های توانایی ماشین :

- نمودارهای کنترل ویژه

(نمودارهای کنترل برای تولیدات کوتاه مدت - نمودارهای پیش کنترلی)

# معرفی ابزارهای هفتگانه

- ۱- برگه ثبت داده ها
- ۲- هیستوگرام
- ۳- نمودار پاراتو
- ۴- نمودار علت و معلول
- ۵- نمودار تمرکز نقصها
- ۶- نمودار پراکندگی
- ۷- نمودار کنترل

SPC یک روش نظام مند برای حل مشکل و یا ایجاد بهبود در فرآیند و تحت کنترل درآوردن فرآیندها به نحوی است که بتوان از کیفیت خروجی فرآیند اطمینان حاصل کرد.

برای حل هر نوع مشکلی لازم است گامهایی طی شود که SPC با ارائه هفت ابزار کیفیت، به اجرای بهینه هر گام کمک می‌کند.

## (وش حل مسئله :

- 1- شناخت مشکلات موجود
- 2- اولویت بندی جهت رفع مشکل (ایجاد بهبود) و انتخاب پروژه بهبود
- 3- شناخت دقیق وضعیت موجود در رابطه با پروژه حل مسئله / بهبود
- 4- تحلیل وضعیت فعلی

### حدس زدن علل بروز مشکل

### مشخص کردن و تصدیق علت‌های ریشه‌ای

- 5- اقدام اصلاحی و ایجاد بهبود یا رفع مشکل
- 6- حفظ و کنترل وضعیت بهبود یافته

توضیح: گامهای فوق طبق روش خاصی نامگذاری نشده است و صرفاً یک توالی منطقی برای حل مسئله می‌باشد.

## تشریح گامها و معرفی ابزارهای لازم :

۱- شناخت مشکلات موجود : برای هرسازمانی بایستی شاخصهای اساسی و حیاتی آن مانند هزینه‌های کیفیت، PPM نزد مشتری، PPM داخلی، درصد ضایعات و ... مشخص باشد. معمولاً سازمانها (هرچند بدون دانستن عدد دقیق) از مهمترین مشکلات خود مطلع می‌باشند.

در مورد شناخت مشکلات موجود SPC ابزاری معرفی ننموده و پیش فرض این روش این است که مشکلات عمدۀ سازمان مشخص می‌باشند.

**سُؤال ۱ :** درمورد سازمان خود و یا شرکتهای مرتبط چه شاخصه‌هایی را جهت بررسی پیشنهاد می‌نمایید.

**سُؤال ۲ :** عنوان یک پروژه جهت بهبود وضعیت شاخص سُؤال ۱ را بطور دقیق و کامل بنویسید

## اولویت بندی

محصول	PPM	قیمت	دفعات تکرار عیب	توضیح
A	50,000	45,000	1	ایمنی
B	5,000	20,000	17	
C	10,000	2,500	25	
D	500	150,000	4	ایمنی
E	500	100	5	ایمنی
F	20,000	12,000	8	

## - اولویت بندی و انتخاب پروژه :

چنانچه مشکلی اساسی کاملاً مشخص باشد وارد مرحله بعدی می‌شویم و در غیراینصورت از یکی از کارآمدترین ابزارهای SPC بنام نمودار پارتو استفاده می‌نمائیم. این نمودار براساس اصلی که ویلفرد پارتو در اقتصاد بیان کرده "۸۰ درصد نتایج و مسائل از ۲۰ درصد علل ناشی می‌شوند" نامگذاری شده است. این نمودار جهت "غربال کردن" مشکلات استفاده می‌شود


برای ترسیم نمودار پارتو در محور افقی مشکلات یا علل مختلفی که می‌خواهیم از بین آنها یک یا چند مشکل یا علت را انتخاب نماییم و در محور عمودی شاخص اهمیت مشکل را درج می‌نماییم.  
Mohsen

برای مثال کارخانه‌ای که ۶۰ نوع محصول مختلف دارد و پروژه‌ای با هدف کاهش هزینه ناشی از برگشتیها تعریف نموده است بایستی در محور افقی نام ۰۰ محصول و در محور عمودی هزینه‌ی ناشی از برگشتی‌های هر یک از محصولات را درج نماید و این محصولات براساس هزینه برگشتی‌ها به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند. معمولاً ۲۰٪ محصولات اولیه این لیست (پرهزینه‌ترین محصولات) ۸۰٪ هزینه‌ها را موجب می‌گردند.

# نمودار پراتو

Mohseni

۸۰ درصد نتایج و مسائل از ۲۰ درصد علل ناشی می شود.




Count	1656710	Percent	40.4	Cum %	40.4

Count	1656710	Percent	40.4	Cum %	40.4


Count	1656710	Percent	40.4	Cum %	40.4

Count	1656710	Percent	40.4	Cum %	40.4

# نمودار پارتو




# نمودار پارتو




سؤال ۳ : برای اولویت بندی مشکلات سئوالات ۱ و ۲، چه نوع پارتوهایی پیشنهاد می نمایید؟ (عنوان محورهای افقی و عمودی را مشخص نموده و در صورت امکان یک نمونه پارتوی تقریبی نیز ترسیم نمائید)


- When all the bars are roughly the same height and/or many categories are needed to account for most of the problem, you need to find another way to look at the data.




Break down another way



Adjust for Impact



Normalize the data



## شنافست دقیق وضعیت موجود :

جمع آوری داده‌ها : برگه ثبت داده‌ها  
نمودار تمرکز نقص‌ها

تحلیل داده‌ها و تعیین وضعیت بر اساس شاخص

# برگه ثبت داده ها

Mohseni

برای شکل دادن به داده های جمع آوری شده در قالبی معین استفاده شده تا بتوان به سادگی از داده ها استفاده و آنها را تحلیل کرد.

فرم جمع آوری اطلاعات نمودار مبنا (R - $\bar{X}$ )								
ماشین/دستگاه: دریل 15A	شرح فرایند: سوراخکاری	شماره قطعه: ۷۲۲۳۱۴۴-۹	پارامتر کنترلی: قطر سوراخ	بازرس: آقای سیفی	اپراتور: آقای خسروی			
تاریخ تهیه: ۸۰/۵/۲۳	ابزار اندازه گیری: CA37	ساعت: ۰.۰۲	شماره بازنگری: ۱۰	SL: ۱۱/۲۴	LSL: ۱۱/۲۶			
USL: ۱۱/۴۲								

تفصیرات تولید	شماره نمونه					ساعت	تاریخ	شماره گروه
	۱	۲	۳	۴	۵			
	۱۱/۲۲	۱۱/۲۰	۱۱/۲۲	۱۱/۲۴	۱۱/۲۲	۸	۸۰/۵/۲۳	۱
	۱۱/۲۴	۱۱/۲۲	۱۱/۲۴	۱۱/۲۴	۱۱/۲۲	۸/۳۰	۸۰/۵/۲۳	۲
	۱۱/۲۸	۱۱/۲۰	۱۱/۲۰	۱۱/۲۶	۱۱/۲۴	۹	۸۰/۵/۲۳	۳
	۱۱/۲۴	۱۱/۲۲	۱۱/۲۲	۱۱/۲۰	۱۱/۲۰	۹/۳۰	۸۰/۵/۲۳	۴
	۱۱/۲۴	۱۱/۲۴	۱۱/۲۰	۱۱/۲۲	۱۱/۲۰	۱۰	۸۰/۵/۲۳	۵
(۹)	۱۱/۲۶	۱۱/۲۲	۱۱/۲۰	۱۱/۲۰	۱۱/۲۴	۱۱	۸۰/۵/۲۳	۶
	۱۱/۲۲	۱۱/۲۶	۱۱/۲۴	۱۱/۲۴	۱۱/۲۲	۱۱/۳۰	۸۰/۵/۲۳	۷
	۱۱/۲۶	۱۱/۲۶	۱۱/۲۴	۱۱/۲۶	۱۱/۲۶	۱۲	۸۰/۵/۲۳	۸
	۱۱/۲۸	۱۱/۲۸	۱۱/۲۲	۱۱/۲۴	۱۱/۲۸	۱۲/۳۰	۸۰/۵/۲۳	۹
شکستن مته (۶)	۱۱/۲۰	۱۱/۲۰	۱۱/۲۶	۱۱/۲۲	۱۱/۲۰	۱۳	۸۰/۵/۲۳	۱۰
توقف خط تولید	۱۱/۲۰	۱۱/۲۲	۱۱/۲۲	۱۱/۲۴	۱۱/۲۰	۱۴/۳۰	۸۰/۵/۲۳	۱۱
								۱۲
								۱۳
								۱۵
								۱۶
								۱۷
								۱۸
								۱۹
								۲۰
								۲۱
								۲۲
								۲۳
								۲۴
								۲۵
								۲۶
								۲۷
								۲۸
								۲۹

## کد تفصیرات

- ۱. تغییرات ماشین
- ۲. تمپراتور
- ۳. تعویض شیفت
- ۴. تعویض مواد
- ۵. تعویض ابزار
- ۶. تعیین ابزار
- ۷. تغییرات روش ها
- ۸. تغییرات ابزار
- ۹. استراحت
- ۱۰. سایر

## برگه ثبت داده ها

PS125 11-81 R:4

فرم کد: FOAM12

نام مخصوصاً :

نام قطعه:

二〇一〇年

341


تاریخ: ۱۰/۱۵ - ۱۰/۱۰  
صفحه ۱ از ۱

#### فروم کنترل محصول در جریان ساخت و فرایند تولید



## نمودار تمرکز نقص‌ها :

نمودار تمرکز نقص‌ها تصویری است از یک محصول که آن را از ابعاد مختلف نشان می‌دهد، با استفاده از شکل می‌توان محل یا مطهای ایجاد عیب را روی محصول مشخص کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد

# نمودار تمرکز نقص‌ها:



Start date:  
Finish date:



Mohseni

**سئوال ۴:** یک نمونه برگه ثبت داده‌ها را بطور کامل (هدف برگه، نحوه تکمیل و نحوه استفاده از اطلاعات و نحوه تحلیل داده‌ها) تشریح نمائید.

**سئوال ۵:** آیا موردی می‌شناسید که استفاده از نمودار تمرکز نقصها به شما کمک کند؟

## تملیل داده‌ها

ابتدا بایستی کیفیت داده‌های جمع‌آوری شده بررسی شود.  
نظر شما راجع به داده‌های زیر چیست؟

ردیف	اندازه قطعه
1	28.37
2	28.47
3	28.36
4	28.38
5	28.32
6	28.52
7	28.43
8	28.37
9	28.29
10	28.41
11	28.33
12	28.38
13	28.47
14	28.42
15	28.35
16	28.58
17**	26.53
18	28.3
19	28.24
20	28.54

نوسان و پراکندگی (اختلاف) بین داده‌های مختلف به ۲ دسته نوسانات ذاتی و نوسانات اکتسابی تقسیم می‌شوند. در جدول ۱ قطعه شماره ۱۷ مربوط به یک علت خاص (مخلوط شدن ته مواد) و اختلاف بین بقیه اعداد مربوط به ذات فعلی فرآیند می‌باشد.

پس از حصول اطمینان از مناسب بودن داده‌ها شاخصی جهت تعیین وضعیت فعلی و امکان مقایسه با وضعیت فرآیند پس از اقدام اصلاحی مشخص می‌شود.


این شاخص درمورد پارامترهای وصفی معمولاً بصورت درصد ضایعات، PPM ( تعداد قطعه معیوب در یک میلیون قطعه ) و ... نشان داده می‌شود . در مورد پارامترهای کمی معمولاً از ابزار هیستوگرام استفاده می‌شود. هیستوگرام معرف فراوانی داده‌های مربوط به یک پارامتر کمی می‌باشد .

# هیستوگرام


- شکل توزیع فراوانی داده ها

- مکان یا تمایل مرکزی توزیع


- پراکندگی یا گسترش توزیع




# تجزیه و تحلیل اشکال مختلف هیستوگرام



۱- تمام داده ها در کمتر از ۵ گروه قرار دارند




۲- بخشی از داده ها منفک و مجزا است.




۳- هیستوگرام دو دندانه (دو کوهانه) است.


# تجزیه و تحلیل اشکال مختلف هیستوگرام (ادامه)



۴ - هیستوگرام دندانه دندانه است.



۵ - هیستوگرام به شکل صخره است.



۶ - هیستوگرام متعرکز است و پراکندگی اندکی دارد

اگر پراکندگی داده‌ها از ترانس قطعه بیشتر باشد، فرآیند تولید نامناسب بوده و منجر به تولید ضایعات خواهد شد. برای مشخص شدن این امر شاخصی بنام قابلیت بالقوه فرآیند معرفی می‌شود که عبارت است از


C<sub>p</sub>

بدیهی است که هرچه این شاخص بزرگتر باشد ( یعنی ترانس بازتر و یا حدود تولید بسته‌تری داشته باشیم ) فرآیند قابلیت بیشتری داشته و مناسب‌تر می‌باشد .


## تحليل وضعیت فعلی


حدس زدن علل بروز مشکل  
مشخص کردن و تصدیق علت‌های ریشه‌ای

## دیاگرام علت و معلول برای مصرف زیاد بنزین



# نمودار علت و محلول







# نمودارهای پراکندگی

۱- نمودار همبستگی

۲- نمودار پراکندگی در محدوده تلرانس





شکل ۱-۷: نمودار پراکندگی برای غلظت مس

خطی همبستگی  $\hat{Y} = ax + b$

$$a = \frac{\sum xy - \left[ \frac{\sum x \sum y}{n} \right]}{\sum x^2 - \frac{[\sum x]^2}{n}}$$


$$b = \sum \frac{y}{n} - a \left( \sum \frac{x}{n} \right)$$

$$R^2 = \frac{(\sum xy - \left[ \frac{\sum x \sum y}{n} \right])^2}{\left( \sum x^2 - \frac{[\sum x]^2}{n} \right) \left( \sum y^2 - \frac{[\sum y]^2}{n} \right)}$$



# رگرسیون

Weight	Time
6	3.01360
7	3.64489
8	3.79690
9	4.08713
10	4.16800
11	4.03268
12	4.58467
13	4.66521



# اقدام اصلاحی و ایجاد بھبود یا رفع مشکل




پیشنهاد راه حل : "بھبود خلاقانه"


اجرای اقدام اصلاحی

بررسی اثر بخشی : ابزارهای "شناخت دقیق وضعیت موجود"

## حفظ و کنترل وضعیت بهبود یافته



# SPC فلوچارت کلی اجرایی



## - نمودار کنترل -


تعريف فرآيند

انواع تغييرات در فرآيند


تغييرات ذاتي

تغييرات اكتسابي (تغييرات با دليل )

تغییرات اکتسابی



تغییرات ذاتی



- تغییرات در ذات طبیعت هستند
- فرآیندهای تولیدی استثناء نیستند
- انواع تغییرات

#### ❖ تغییرات ذاتی یا تغییرات تصادفی (Common Causes of Variation)

دلایل کوچک بسیار زیادی می‌تواند باعث بوجود آمدن تغییرات ذاتی شود.  
آنها را نمی‌توان از ذات فرآیند جدا کرد و شناسایی نمود.  
رفتار آنها مانند **منحنی نرمال** است.



## ❖ تغییرات اکتسابی یا تغییرات با دلیل (Special Causes of Variation)

برابر دلایل قابل شناسایی و محدود بوجود می آیند  
تاثیر شان بر محصول خروجی زیاد است.

منشا این تغییرات

-روش-

-اپراتور-

-مواد-

-ماشین-


-محیط-

-بازرسی-




- کنترل :  
تمایز تغییرات ذاتی از تغییرات اکتسابی که بر اثر دلایل قابل شناسایی بوجود می آیند و رفع علت‌های بوجود آمدن تغییرات اکتسابی
- فرآیندهای تحت کنترل آماری :  
فرآیندی که در آن فقط انحرافات ذاتی وجود داشته باشد.


تغيرات ذاتي




تغيرات اكتسابي



اگر نوسان‌های موجود براساس علل عام باشد، ارقامی که از چنین فرایندی جمع‌آوری می‌شوند با ثباتند و فرایند در طول زمان قابل پیش‌بینی است



اگر نوسان‌های موجود براساس علل خاص باشند، خروجی فرایند بی‌ثبات خواهد بود.



شکل ۱-۲: تأثیر علل اکتسابی و ذاتی بر فرایند

# توابع توزيع احتمال

مرکزیت


Mohseni

- مد یا نما

- میانه

- میانگین


$$\left. \begin{array}{l} \mu = \frac{\sum_{i=1}^N xi}{N} \\ \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n xi}{n} \end{array} \right\}$$




شکل ۲-۲: مقادیر مد، میانه و میانگین در یک توزیع با چولگی منفی (چپ)

گی

**Example of a negative or left-skewed distribution  
(skewness = -1.01)**



**Example of a positive or right-skewed distribution  
(skewness = 1.08)**




$$\text{Skewness} = \frac{\text{مد} - \text{میانگین}}{\sigma}$$




# میدگی

**Example of a flatter than normal distribution  
(kurtosis = -1.03)**



**Example of a distribution with a sharper than normal peak (kurtosis = 0.76)**



$$Kurtosis = \frac{\frac{1}{2}(Q_3 - Q_1)}{P_{90} - P_{10}}$$



# توابع توزيع احتمال (ادامه)

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^N (x_i - \mu)^2}{N}$$

پراکندگی

$$S^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}$$


واریانس

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^N (xi - \mu)^2}{N}}$$

انحراف معيار

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}}$$






شکل ۲-۳: دو فرایند با میانگین برابر و واریانس متفاوت


# توزيع نرمال

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

۱۷۳۳: دموار - احتمال پرتتاب سکه  
 ۱۸۰۹: گوس - پیشگویی مکان  
 موجودات نجومی  
 نیمه دوم قرن نوزدهم: نرمال



# توزيع نرمال



$$\overline{X} = 20^{mm}$$

و

در پک فرآیند سنگ زنی که دارای توزیع نرمال می باشد با

دریک محموله 10000 عددی

$$S = 0.01$$

$$19.99 - 20.10 \text{ قطعه } 6836 = 0.6826 \times 10000$$

$$19.98 - 20.20 \text{ قطعه } 9546 = 0.9546 \times 10000$$

$$19097 - 20.30 \text{ قطعه } 9973 = 0.9973 \times 10000$$

27 قطعه بزرگتر از 20.30 یا کوچکتر از 19.97 می باشد .

# MINITAB

- **Display Descriptive Statistics Statistics**
- main topic see also
- **Stat > Basic Statistics > Display Descriptive Statistics > Statistics**
- Allows you to choose the statistics that you wish to display.
- **Dialog box items**
- **Mean:** Choose to display the arithmetic mean .
- **SE of mean:** Choose to display the standard error of the mean .
- **Standard deviation:** Choose to display the standard deviation of the data.
- **Variance:** Choose to display the variance of the data.
- **Coefficient of variation:** Choose to display the coefficient of variation .
- **First quartile:** Choose to display the first quartile .
- **Median:** Choose to display the median .
- **Third quartile:** Choose to display the third quartile .
- **Interquartile range:** Choose to display the difference between the first and third quartiles .
- **Trimmed mean:** Choose to display the trimmed mean .
- **Sum:** Choose to display the data sum .
- **Minimum:** Choose to display the data minimum .
- **Maximum:** Choose to display the data maximum .
- **Range:** Choose to display the data range .
- **N nonmissing:** Choose to display the number of nonmissing column entries.
- **N missing:** Choose to display the number of missing column entries.
- **N total:** Choose to display the total (nonmissing and missing) number of column entries.
- **Cumulative N:** Choose to display the cumulative number of entries.
- **Percent:** Choose to display the percent of observations that a group constitutes. The percent will be 100 unless you use a By variable.
- **Cumulative percent:** Choose to display the cumulative percent .
- **Sum of squares:** Choose to display the sum of the squared data values . This is the uncorrected sums of squares, without first subtracting the mean.
- **Skewness:** Choose to display the skewness value.
- **Kurtosis:** Choose to display the kurtosis value
- **MSSD:** Choose to display half the Mean of Successive Squared Differences .



استاندارد کردن مقادیر

$$X \Rightarrow Z \quad \wedge \sigma \Rightarrow 1$$

$$P(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-Z^2/2}$$




# تست نرمال

تعیین نوع توزیع فرآیند


- هیستوگرام

- نمودار احتمال نرمال




## ۲۰ نمونه قطر یک شفت اندازه گیری شده و نتایج عبارتند از :

رتبه	مکان رسم شده	اندازه قطر
1	0.025	19.95
2	0.075	19.96
3	0.125	19.97
4	0.175	19.98
5	0.225	19.98
6	0.275	19.99
7	0.325	19.99
8	0.375	19.99
9	0.425	20.00
10	0.475	20.00
11	0.525	20.00
12	0.575	20.00
13	0.625	20.01
14	0.675	20.01
15	0.725	20.01
16	0.775	20.02
17	0.825	20.02
18	0.875	20.03
19	0.925	20.04
20	0.975	20.05




جدول ۱-۲: رتبه بندی قدرت تحمل در مقابل فشار

رتبه	فشار $X_j$	زامین قدرت تحمل در مقابل مشاهده $P_j$	مکان رسم شده
۱	۱۹۷	۰/۰۲۵	
۲	۲۰۰	۰/۰۷۵	
۳	۲۱۵	۰/۱۲۵	
۴	۲۲۱	۰/۱۷۵	
۵	۲۳۱	۰/۲۲۵	
۶	۲۴۲	۰/۲۷۵	
۷	۲۴۵	۰/۳۲۵	
۸	۲۵۸	۰/۳۷۵	
۹	۲۶۵	۰/۴۲۵	
۱۰	۲۶۵	۰/۴۷۵	
۱۱	۲۷۱	۰/۵۲۵	
۱۲	۲۷۵	۰/۵۷۵	
۱۳	۲۷۷	۰/۶۲۵	
۱۴	۲۷۸	۰/۶۷۵	
۱۵	۲۸۰	۰/۷۲۵	
۱۶	۲۸۳	۰/۷۷۵	
۱۷	۲۹۰	۰/۸۲۵	
۱۸	۳۰۱	۰/۸۷۵	
۱۹	۳۱۸	۰/۹۲۵	
۲۰	۳۴۶	۰/۹۷۵	




شکل ۶-۶: نمودار احتمال نرمال برای داده‌های مربوط به فشار سوپاپ




شکل ۷-۲: نمودار احتمال نرمال برای داده‌های غیر نرمال


الف - چولگی راست




ب - چولگی چپ



ج - توزيع محدود



د - توزيع نامحدود




برخی از توزیع های غیر نرمال و نمودار احتمال نرمال آنها

## قضیه مدل مرکزی

میانگین نمونه هایی از هر جامعه با هر شکل توزیعی از توزیع نرمال پیروی می کند به شرطی که :

۱- اندازه نمونه ها به اندازه کافی باشد.

۲- نمونه ها به صورت تصادفی انتخاب گردند.



## Anderson–Darling normality test

**Anderson–Darling statistics ( $A^2$ )** Measures the area between the fitted line (based on chosen distribution) and the nonparametric step function (based on the plot points). The statistic is a squared distance that is weighted more heavily in the tails of the distribution. Smaller Anderson–Darling values indicates that the distribution fits the data better.

The Anderson–Darling normality test is defined as:

$H_0$ : The data follow a normal distribution.

$H_A$ : The data do not follow a normal distribution.

Test Statistic: The Anderson–Darling test statistic is defined as

$$A^2 = -N - \left( \frac{1}{N} \sum (2i-1) \left( \ln F(Y_i) + \ln(1 - F(Y_{N+1-i})) \right) \right)$$

where:

$$F(Y_i) = \Phi((Y_i - \bar{X}) / s)$$

$\Phi((Y_i - \bar{X}) / s)$  is the cumulative distribution function of the standard normal distribution

$Y_i$  are the ordered data.

## P-value

Another quantitative measure for reporting the result of the Anderson–Darling normality test is the p-value. A small p-value is an indication that the null hypothesis is false.

If you know  $A^2$  you can calculate the p-value.

Let:

$$A'^2 = A^2 * \left(1 + \frac{0.75}{N} + \frac{2.25}{N^2}\right)$$

Depending on  $A'^2$ , you will calculate p with the following equations:


If  $13 > A'^2 > 0.600$        $p = \exp(1.2937 - 5.709 * A'^2 + 0.0186(A'^2)^2)$

If  $0.600 > A'^2 > 0.340$        $p = \exp(0.9177 - 4.279 * A'^2 - 1.38(A'^2)^2)$

If  $0.340 > A'^2 > 0.200$        $p = 1 - \exp(-8.318 + 42.796 * A'^2 - 59.938(A'^2)^2)$


If  $A'^2 < 0.200$        $p = 1 - \exp(-13.436 + 101.14 * A'^2 - 223.73(A'^2)^2)$

توزيع جامعه




توزيع ميانگين

$n=2$










توزيع ميانگين

$n=4$




توزيع ميانگين

$n=25$



Mohseni

### Histogram of C1; 2 sample; 5-sample; 10-sample; 30-sample



# توانایی فرآیند

ارتباط بین فرآیند تولید و حدود مورد نظر مشتری

یک فرآیند می‌تواند

در حدود مورد نظر مشتری باشد اما تحت کنترل نباشد.

تحت کنترل باشد اما پراکندگی تولید بیشتر از حدود تلرانس باشد.


تحت کنترل باشد اما حول میانگین مطلوب مشتری توزیع نشده باشد.

# شاخص های $C_R$ و $C_P$

$C_P$  معرف رابطه بین پراکندگی تولید و حدود تلرانس صرف نظر از میانگین تولید می باشد.

$$= C_P \frac{\text{حدود تلرانس نقشه}}{\text{حدود فرآیند تولید}} = \frac{USL - LSL}{6\sigma} > C_R = \frac{1}{C_P}$$

# مقایسه حدود فرآیند تولید با حدود مشخصات نقشه




# ارتباط بین توانایی فرآیند و انحراف معیار آن


$C_P > 1$  فرآیند توانایی تولید قطعه در محدوده پذیرش مورد نظر مشتری را دارد.

$C_P = 1$  فرآیند توانایی تولید قطعه در محدوده تolerans را با احتمال تولید قطعه معیوب دارد.

$C_P < 1$  فرآیند توانایی تولید قطعه در محدوده پذیرش مورد نظر مشتری را ندارد.



$$C_P < 1$$



$$C_P = 1$$



$$C_P > 1$$

# Cpk شاخص

بیانگر محل قرار گرفتن فرآیند نسبت به حدود تolerans می باشد . Cpk


Mohseni

$$Cpk = \frac{\min \left\{ \left( USL - \bar{X} \right), \left( \bar{X} - LSL \right) \right\}}{3 \sigma}$$

$$Cpk \leq Cp \quad \text{همواره}$$

# مقایسه شاخصهای توانایی

$C_{PK}$  و  $C_P$




## PROCESS CAPABILITY INDICES


- ▶ play
- ▶ stop
- ▶ step
- ▶ rew

$$C_p = \frac{USL - LSL}{6 \times \sigma}$$

Summarize process potential  
to meet two-sided specification  
limits.



© The Red Road






$$Cpk = \frac{|m - \bar{x}|}{3 \times \sigma}$$

1. Summarize process potential to meet two-sided specification limits.
  2. Cpk is a penalty factor for the process's being off nominal.

- deviation too high
- average off nominal



# $C_{PK}$ AND THE PERCENT OF MATERIAL OUT OF SPECIFICATION

<b>Cpk</b>	Proportion OOS
0.33	3.173E-01
0.67	4.550E-02
1.00	2.700E-03
1.33	6.337E-05
1.67	5.742E-07
2.00	1.980E-09
2.33	2.576E-12
2.67	1.332E-15



# شاخص های توانایی فرآیند برای حدود تolerans

C<sub>PL</sub> و C<sub>PU</sub> یک طرفه

$$C_{PU} = \frac{USL - \bar{X}}{3\sigma}$$

مشخصاتی که فقط حد بالای تولید دارند

$$C_{PL} = \frac{\bar{X} - LSL}{3\sigma}$$

مشخصاتی که فقط حد پایین تولید دارند

# شاخص های با توجه به هدف تولید

$$C_{PM} = \frac{USL - LSL}{6\tau}$$

10  $\begin{array}{l} +0.5 \\ -0.2 \end{array}$  عدد اسمی نقشه T

$$\tau = \sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - T)^2}$$

و یا هدف تولید

$$C_{PM} \leq C_P$$

همواره

# شاخص PMK C

$$C_{PMK} = \frac{\min \left\{ \left( USL - \bar{X} \right), \left( \bar{X} - LSL \right) \right\}}{3 \tau}$$

هدف فرآیند T

$$\tau = \sqrt{\sigma^2 + (\bar{X} - T)^2}$$

حدود مورد نظر مشتری : USL , LSL

# شاخص های توانایی برای فرآیندهای غیر نرمال $PP_K$ و $PP$


$$PP = \frac{USL - LSL}{X_{99.865} - X_{0.135}}$$

$$X_{0.135} \text{ و } X_{99.865}$$

با استفاده از نمودار احتمال نرمال بدست می آید.

مثال

$$PP = \frac{USL - LSL}{X_{99.865} - X_{0.135}} = \frac{35 - 25}{31.8 - 25.4} = 1.56$$



# PP<sub>K</sub> شاخص

$$\text{PP}_K = \min \left\{ \frac{X_{50} - LSL}{X_{50} - X_{0.135}}, \frac{USL - X_{50}}{X_{99.865} - X_{50}} \right\}$$

# شناخت توانایی ماشین $C_{MK}$ و $C_M$

توانایی ماشین در بهترین حالت برای

خریداری دستگاه تولیدی

تحویل گیری قالب

اطلاع از وضعیت دستگاه پس از تعمیرات

# روش تست S

زمانی استفاده می شود که بدلاًیلی نتوانیم تعداد زیادی قطعه داشته باشیم.

$$S_n = \sqrt{\frac{\sum (x_i - \bar{x})^2}{n - 1}} \quad \text{که در آن} \quad S = \frac{S_n}{USL - LSL}$$

N	.90		.95		.99	
	LCV <sub>n</sub>	UCV <sub>n</sub>	LCV <sub>n</sub>	UCV <sub>n</sub>	LCV <sub>n</sub>	UCV <sub>n</sub>
8	.0636	.1310	.0556	.1418	.0421	.1625
10	.0680	.1277	.0608	.1371	.0482	.1552
12	.0712	.1253	.0645	.1337	.0527	.1499
14	.0736	.1234	.0673	.1312	.0562	.1459
16	.0755	.1220	.0696	.1291	.0590	.1428
18	.0770	.1207	.0714	.1274	.0614	.1402
20	.0783	.1197	.0730	.1260	.0634	.1380
22	.0794	.1188	.0743	.1247	.0651	.1362
24	.0804	.1180	.0754	.1237	.0666	.1346
26	.0812	.1173	.0764	.1227	.0679	.1331
28	.0819	.1167	.0773	.1219	.0691	.1319
30	.0825	.1161	.0781	.1211	.0701	.1308


مقادیر تست S برای CM > 67/1

ماشین انتظارات را برابر آورده می کند.  $S < LCV_{\frac{n}{n}}$


ماشین انتظارات را برابر آورده نمی سازد.  $S > LCV_{\frac{n}{n}}$

# نمودار کنترل

مهمترین و پیچیده ترین ابزار SPC




# ارتباط نمودارهای کنترل با توزیع نرمال



# هیستوگرام و روند زمانی

Supplier A




Supplier B


کامیک از این ۲ تامین کننده عملکرد مناسب  
تری دارد؟



# هیستوگرام و روند زمانی

کدامیک از این ۲ تامین کننده عملکرد مناسب  
تری دارد؟





# نمودار کنترلی $\bar{X}$ ، $R$

$\bar{X}$ : میانگین هر گروه

$\bar{R}$ : پراکندگی داده ها در هر گروه

$\bar{\bar{X}}$ : میانگین کل نمونه ها

$\bar{R}$ : میانگین پراکندگی ها

محاسبه حدود کنترلی برای نمودار  $X$


$$UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 R$$

$$CL = \bar{\bar{X}}$$

$$LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 R$$

مقدار ثابتی است که به اندازه نمونه ها بستگی دارد.

# R و $\bar{X}$ نمودار



محاسبه حدود کنترلی برای نمودار R

$$UCL = D_4 R^-$$

$$CL = R^-$$

$$LCL = D_3 R^-$$

از  $\bar{R}$  برای تخمین انحراف استاندارد S استفاده می شود.

شماره نمونه	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>	$\bar{X}$	R
۱	۱۲/۰۷۰	۱۱/۹۹۷	۱۱/۹۱۲	۱۱/۸۹۷	۱۲/۰۷۱	۱۱/۹۹۸	-۰۰۷
۲	۱۱/۹۸۴	۱۲/۰۷۶	۱۲/۱۸۴	۱۱/۹۹۹	۱۲/۰۷۸	۱۱/۹۹۸	-۰۰۰
۳	۱۲/۱۱۸	۱۱/۹۹۴	۱۱/۹۲۵	۱۲/۱۶۱	۱۱/۹۹۹	۱۲/-۰۴۱	-۰۱۸
۴	۱۲/۱۷۶	۱۲/-۹۸	۱۲/۰۸۹	۱۲/۱۲۰	۱۱/۹۹۷	۱۲/-۰۴۲	۰/۰۹۵
۵	۱۱/۹۹۸	۱۱/۹۷۸	۱۱/۹۷۱	۱۲/۰۷۱	۱-۰۷۷	۱۲/۱۳۷	۱/۰۹۸
۶	۱۱/۹۷۷	۱۲/۰۷۲	۱۱/۹۸۸	۱۱/۰۸۱	۱۲/۰۷۰	۱۲/۱۹۷	۱/۰۹۹
۷	۱۲/-۷۷	۱۱/۹۸۴	۱۱/۱۸۱	۱۲/۰۷۱	۱۱/۹۹۸	۱۱/۹۸۷	-۰۰۰
۸	۱۲/۱۹۴	۱۱/-۴۷	۱۲/۰۷۶	۱۱/۰۸۲	۱۱/۰۷۷	۱۱/۹۷۸	۰/۰۷۸
۹	۱۱/۰۷۴	۱۲/۰۷۱	۱۱/۹۹۳	۱۱/۰۸۴	۱۲/-۰۴۱	۱۲/-۰۴۳	۰/۰۷۱
۱۰	۱۲/۰۷۷	۱۱/۸۰۰	۱۱/۹۷۸	۱۲/۰۷۹	۱۲/۰۷۸	۱۲/-۰۴۰	-۰۰۸
۱۱	۱۲/-۹۶	۱۲/۰۷۱	۱۲/-۰۷۳	۱۱/۰۸۶	۱۱/۰۷۹	۱۲/-۱۳۷	-۰/۰۷۲
۱۲	۱۲/۰۷۶	۱۲/۰۷۶	۱۱/۰۹۱	۱۱/۰۷۷	۱۲/-۰۴	۱۲/۱۷۱	۰/۰۷۷
۱۳	۱۱/۰۷۷	۱۱/۰۷۶	۱۲/-۰۴۱	۱۲/-۰۴	۱۱/۰۷۰	۱۱/۹۷۹	-۰/۰۷۸
۱۴	۱۲/۱۰۲	۱۱/۰۷۱	۱۲/۰۷۹	۱۲/۰۷۰	۱۲/۰۷۱	۱۲/-۰۷۲	۰/۰۷۲
۱۵	۱۱/۰۷۵	۱۱/۰۷۹	۱۲/-۰۴	۱۲/۰۷۸	۱۲/۰۷۸	۱۲/۱۰۰	۰/۰۷۷
۱۶	۱۲/۰۷۰	۱۲/۰۷۴	۱۱/۰۷۲	۱۱/۰۷۰	۱۲/-۰۴	۱۱/۰۷۱	۰/۰۷۸
۱۷	۱۱/۰۷۰	۱۱/۰۷۴	۱۲/۰۷۱	۱۲/۰۷۳	۱۱/۰۷۸	۱۱/۰۷۷	۰/۰۷۹
۱۸	۱۱/۰۷۲	۱۲/۰۷۷	۱۱/۰۷۴	۱۲/۰۷۷	۱۱/۰۷۷	۱۱/۰۷۸	۰/۰۷۹
۱۹	۱۲/۱۲۰	۱۱/۰۷۷	۱۲/۱۲۲	۱۲/-۰۴	۱۲/۰۷۷	۱۲/-۰۷۷	۰/۰۷۰
۲۰	۱۲/۰۷۹	۱۱/۰۷۷	۱۱/۰۷۱	۱۲/-۰۴	۱۱/۰۷۸	۱۲/-۰۷۷	-۰/۰۷۸
۲۱	۱۱/۰۷۰	۱۲/۰۷۷	۱۱/۰۷۶	۱۱/۰۷۷	۱۱/۰۷۸	۱۱/۰۷۰	-۰/۰۷۹
۲۲	۱۲/۰۷۶	۱۲/۰۷۹	۱۲/۰۷۶	۱۲/۰۷۴	۱۱/۰۷۸	۱۲/۰۷۹	-۰/۰۷۷
۲۳	۱۱/۰۷۵	۱۱/۰۷۷	۱۱/۰۷۷	۱۲/۰۷۱	۱۱/۰۷۸	۱۱/۰۷۸	-۰/۰۷۹
۲۴	۱۲/۱۲۲	۱۲/۰۷۶	۱۱/۰۷۰	۱۲/-۰۴	۱۱/۰۷۸	۱۲/-۰۴۰	۰/۰۷۰
۲۵	۱۲/۰۷۷	۱۲/۰۷۷	۱۲/۰۷۶	۱۱/۰۷۳	۱۱/۰۷۸	۱۲/۰۷۰	-۰/۰۷۷

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^{25} R_i}{25} = 0.974$$

$$UCL = D_4 \bar{R} = 2.058$$

$$CL = 0.974$$



$$LCL = 0$$

$$\bar{\bar{\bar{X}}} = \frac{\sum_{i=1}^{25} \bar{X}_i}{25} = 12$$

$$UCL = \bar{X} + \bar{A}_2 \bar{R} = 12.556$$


$$CL = \bar{X} = 12$$

$$LCL = \bar{X} - \bar{A}_2 \bar{R} = 11.44$$




# بروز علت اکتسابی مؤثر بر میانگین


مثلاً تغییر تنظیم اولیه دستگاه در نمودار  $\bar{X}$  مشخص شده اما در نمودار  $R$  قابل تشخیص نمی باشد.




# بروز علت اکتسابی مؤثر بر پراکندگی داده ها




۱ - یک نقطه خارج از حدود بالا یا پایین نمودار کنترل:



۲ - نه نقطه پشت سرهم در یک طرف خط مرکزی:




۳ - شش نقطه پیشتر سرهنگ به صورت صعودی یا نزولی :




Mohseni


۴ - چهارده نقطه به صورت پیشتر سرهنگ یک در میان بالا و پایین :




۵ - دو نقطه از سه نقطه متوالی در حدود یک سوی انتهایی نمودار کنترل (در یک طرف) :



۶ - چهار نقطه از پنج نقطه متوالی در حدود دو سوی انتهایی نمودار کنترل (در یک طرف) :




۷ - پانزده نقطه پشت سرهم داخل حدود یک سوی از خط مرکزی  
(در هر دو طرف) :




Mohseni


۸ - هشت نقطه پشت سرهم خارج از حدود یک سوی از خط مرکزی  
(در هر دو طرف) :



## ۹ - (فتا)های آشفته و غیرتمادفی :



## ۱۰ - (فتا) سینکلی:



با شکمک این قوانین می‌توان با مشاهده یک نمودار کنترل، درباره تحت کنترل بودن یا خارج از کنترل بودن آن اظهارنظر کرد.

# نمودار کنترل $\bar{X}$ , S

$$S = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Xi - \bar{X})^2}{n - 1}}$$

$$\sigma_{\bar{X}} = \frac{S}{C_4 \sqrt{n}}$$

$$UCL = B_4 S^-$$

$$CL = S^-$$

$$LCL = B_3 S^-$$

حدود کنترل  
نمودار S

$$UCL = \bar{X} + \bar{A}_3 S^-$$

$$CL = \bar{X} =$$

$$LCL = \bar{X} - \bar{A}_3 S^-$$

حدود کنترل  
نمودار X

شماره نمونه	$X_1$	$X_2$	$X_3$	$X_4$	$X_5$	$\bar{X}$	$S$
1	12.245	11.463	11.912	11.963	12.231	11.963	0.318
2	11.763	12.226	12.184	11.779	12.318	12.054	0.263
3	12.218	11.994	11.925	12.261	11.643	12.008	0.249
4	12.179	12.065	12.859	12.32	11.264	12.137	0.575
5	11.468	11.928	11.371	12.301	10.933	11.6	0.528
6	11.717	12.352	11.988	11.561	13.22	12.168	0.66
7	12.077	11.482	12.158	12.214	11.996	11.985	0.293
8	12.144	11.03	12.306	11.582	11.517	11.716	0.515
9	11.63	12.151	11.923	11.682	13.061	12.089	0.581
10	12.242	11.855	11.628	12.269	12.386	12.076	0.32
11	12.095	12.271	12.053	11.856	11.799	12.015	0.191
12	12.929	12.576	11.591	11.734	12.056	12.177	0.565
13	11.823	11.826	12.061	12.08	11.855	11.929	0.13
14	12.153	11.312	12.136	12.475	12.21	12.057	0.438
15	11.96	11.749	12.035	12.268	12.783	12.159	0.395
16	12.405	12.604	11.576	11.205	12.07	11.972	0.579
17	11.67	11.864	12.314	12.194	11.245	11.857	0.428
18	11.262	12.377	11.402	12.32	11.733	11.819	0.513
19	12.12	11.517	12.122	12.09	12.547	12.079	0.367
20	12.409	11.937	11.831	12.059	11.878	12.023	0.232
21	11.96	12.143	11.876	11.647	11.154	11.756	0.381
22	12.39	12.289	12.25	12.514	11.87	12.263	0.242
23	11.945	11.722	11.577	12.271	11.884	11.88	0.262
24	12.142	12.626	11.725	12.091	11.467	12.01	0.441
25	12.027	12.397	12.616	11.993	11.995	12.206	0.286

$$\bar{S} = \frac{\sum_{i=1}^{25} S_i}{25} = 0.39$$

$$UCL = B_4 \bar{S} = 0.815$$

$$CL = \bar{S} = 0.39$$



$$LCL = B_3 \bar{S} = 0$$

$$\bar{\bar{X}} = \frac{\sum_{i=1}^{25} X_i}{25} = 12$$

$$UCL = \bar{X} + A_3 \bar{S} = 12.56$$

$$CL = \bar{X} = 12$$

$$LCL = \bar{X} - A_3 \bar{S} = 11.44$$



# I-MR نمودار کنترلی برای اندازه گیری های انفرادی

- اندازه گیری مشخصه مورد نظر بطور خودکار انجام می شود.
- تغییرات مشخصه کیفی مورد نظر در مدت زمان کم محسوس نیست.
- نرخ تولید کم است.
- فرآیند نمونه گیری و یا اندازه گیری بسیار زمان گیر یا پر هزینه است.
- اندازه گیری مخرب می باشد.

# نمودار کنترلی (I-MR)

$$MR_i = |X_i - X_{i-1}|$$

$$\sigma = \frac{\overline{MR}}{d_2}$$

$$UCL = \bar{X} + 3 \frac{\overline{MR}}{d_2}$$

$$CL = \bar{X}$$

$$LCL = \bar{X} - 3 \frac{\overline{MR}}{d_2}$$

نمودار I برای  
بررسی میانگین

$$UCL = D_4 \overline{MR}$$

$$CL = \overline{MR}$$

$$LCL = D_3 \overline{MR}$$

نمودار MR برای  
بررسی پراکندگی  
داده ها

# مثال :

در فرآیند لاک زنی ، قطعات داخل وان لاک تغوطه ور می شوند .

تغییر غلظت محلول بر روی کیفیت لایه لاک تأثیرگذار است .

هر ساعت ۱ بار ویسکوزیته محلول اندازه گیری شود .

$$\overline{MR} = \frac{\sum_{i=1}^{24} MR_i}{24} = 0.05958$$

شماره نمونه	ویسکوزیته	MRI
1	13.04	*
2	12.99	0.05
3	13.06	0.07
4	13.01	0.05
5	13.04	0.03
6	12.96	0.08
7	13.13	0.17
8	13.05	0.08
9	13.05	0
10	13	0.05
11	13.02	0.02
12	13.04	0.02
13	13.06	0.02
14	12.94	0.12
15	12.94	0
16	12.98	0.04
17	13.01	0.05
18	12.91	0.1
19	12.89	0.02
20	13	0.11
21	13.09	0.09
22	12.97	0.12
23	12.93	0.04
24	13.02	0.09
25	12.99	0.03


n=2 ازاء

$$UCL_{MR} = 3.267 \times 0.059 = 0.1927$$

$$LCL_{MR} = 0$$

$$D_3 = 0$$

$$D_4 = 0.267$$




با توجه به اینکه نمودار MR تهمت کنترل است،  
نمودار I بررسی می گردد.

$$CL = \bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{25} X_i}{25} = 13$$

$$UCL = 13 + 3 \times \frac{0.058}{1.128} = 13.16$$

$$LCL = 13 - 3 \times \frac{0.058}{1.128} = 12.84$$



# نمودارهای کنترل ویژگی و صفتی

نمودار کنترل نسبت اقلام معیوب – نمودار  $P$

نمودار کنترل تعداد اقلام معیوب – نمودار  $nP$

نمودار کنترل تعداد عیوب – نمودار  $C$

نمودار کنترل تعداد عیوب در واحد – نمودار  $U$

# نمودارهای کنترلی P

$$= \bar{P}_i = \frac{\text{تعداد اقلام معیوب}}{\text{تعداد اقلام تولیدی بازرگانی شده}}$$

$$\sigma_{Pi} = \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n}}$$

$$UCL = \bar{P} + 3\sigma_{Pi}$$

$$CL = \bar{P}$$

حدود کنترل  
نمودار P

$$LCL = \bar{P} - 3\sigma_{Pi}$$

شماره نمونه	تعداد قطعات معیوب	$P_i$
۱	۳۵	۰/۱۷۵
۲	۳۲	۰/۱۶۵
۳	۳۳	۰/۱۶۵
۴	۳۳	۰/۱۶۵
۵	۳۱	۰/۱۵۵
۶	۳۴	۰/۱۷۵
۷	۳۲	۰/۱۶۵
۸	۲۸	۰/۱۴۵
۹	۳۲	۰/۱۶۵
۱۰	۲۴	۰/۱۲۵


شماره نمونه	تعداد قطعات معیوب	$P_i$
۱۱	۳۰	۰/۱۵۵
۱۲	۲۷	۰/۱۳۵
۱۳	۵۵	۰/۲۷۵
۱۴	۳۶	۰/۱۸۵
۱۵	۵۲	۰/۲۶۵
۱۶	۲۷	۰/۱۳۵
۱۷	۳۶	۰/۱۸۵
۱۸	۱۹	۰/۰۹۵
۱۹	۳۴	۰/۱۲۵
۲۰	۳۱	۰/۱۵۵
۲۱	۲۳	۰/۱۱۵
۲۲	۱۹	۰/۰۹۵
۲۳	۳۲	۰/۱۶۵
۲۴	۲۱	۰/۱۰۵
۲۵	۳۷	۰/۱۸۵


$$\bar{P} = \frac{\sum_{i=1}^{25} P_i}{25} = 0.1566$$

$$UCL = \bar{P} + 3 \sqrt{\frac{n \bar{P} (1 - \bar{P})}{n}} = 0.2337$$

$$CL = \bar{P} = 0.1566$$

$$LCL = \bar{P} - 3 \sqrt{\frac{n \bar{P} (1 - \bar{P})}{n}} = 0.07951$$






# نمودار P برای اندازه نمونه های متغیر

## حدود کنترل

$$\bar{P} \pm 3 \sqrt{\frac{\bar{P}(1 - \bar{P})}{n_i}}$$

شماره نمونه	$n_i$	تعداد نمونه	$D_i$	$P_i = D_i/n_i$	$S_i$	$LCL_i$	$UCL_i$
1	100	12	0.12	0.029	0.008	0.184	
2	80	8	0.1	0.033	0	0.195	
3	80	6	0.075	0.033	0	0.195	
4	100	9	0.09	0.029	0.008	0.184	
5	110	10	0.091	0.028	0.012	0.18	
6	110	12	0.109	0.028	0.012	0.18	
7	100	11	0.11	0.029	0.008	0.184	
8	100	16	0.16	0.029	0.008	0.184	
9	90	10	0.111	0.031	0.003	0.189	
10	90	6	0.067	0.031	0.003	0.189	
11	110	20	0.182	0.028	0.012	0.18	
12	120	15	0.125	0.027	0.015	0.177	
13	120	9	0.075	0.027	0.015	0.177	
14	120	8	0.067	0.027	0.015	0.177	
15	110	6	0.055	0.028	0.012	0.18	
16	80	8	0.1	0.033	0	0.195	
17	80	10	0.125	0.033	0	0.195	
18	80	7	0.087	0.033	0	0.195	
19	90	5	0.056	0.031	0.003	0.189	
20	100	8	0.08	0.029	0.008	0.184	
21	100	5	0.05	0.029	0.008	0.184	
22	100	8	0.08	0.029	0.008	0.184	
23	100	10	0.1	0.029	0.008	0.184	
24	90	6	0.067	0.031	0.003	0.189	
25	90	9	0.1	0.031	0.003	0.189	

$$\sum_{i=1}^{25} n_i = 2450 \quad \sum_{i=1}^{25} D_i = 234 \quad \bar{P} = 0.096$$



# نمودار کنترل برای تعداد اقلام معیوب - نمودار $nP$

$$\mu = n \bar{P}$$

$$\sigma = \sqrt{n \bar{P} (1 - \bar{P})}$$

$$UCL = n \bar{P} + 3 \sqrt{n \bar{P} (1 - \bar{P})}$$

$$CL = n \bar{P}$$

$$LCL = n \bar{P} - 3 \sqrt{n \bar{P} (1 - \bar{P})}$$

حدود کنترل  
نمودار  $nP$

## نمودار کنترل تعداد نقص‌ها (C ، U)

مبناً این نمودارها تعداد عیوب یا نواقص مشاهده شده است.

عیب یا نقص می‌تواند منجر به مردود شدن یک قطعه شده و یا ممکن است.

یک قطعه با وجود چندین نقص تأیید گردد.

# نمودار کنترلی C

شماره نمونه	تعداد نمونه	Ci ها	تعداد نقص‌ها	شماره نمونه	تعداد نمونه	Ci ها
۱	۵	۱۷	۱۳	۵	۵	۱۷
۲	۵	۱۷	۱۵	۶	۵	۱۷
۳	۵	۱۳	۱۶	۷	۵	۱۲
۴	۵	۱۶	۱۷	۸	۵	۲۲
۵	۵	۱۵	۱۸	۹	۵	۲۵
۶	۵	۲۸	۱۹	۱۰	۵	۸
۷	۵	۱۱	۲۰	۱۱	۵	۱۹
۸	۵	۱۷	۲۱	۱۲	۵	۸
۹	۵	۱۷	۲۲	۱۳	۵	۲۰
۱۰	۵	۱۹	۲۳	۱۴	۵	۲۲
۱۱	۵	۲۰	۲۳	۱۵	۵	۷
۱۲	۵	۱۹	۲۶	۱۶	۵	۱۷
۱۳	۵	۱۸				


تعداد نقص‌ها در  
تعداد مشخصی از محصول

$$UCL = \bar{C} + 3\sqrt{\bar{C}}$$

$$CL = \bar{C}$$

حدود کنترلی  
نمودار C

$$LCL = \bar{C} - 3\sqrt{\bar{C}}$$



# نمودار کنترل U

تعداد نقص‌ها در واحد محصول

معمولاً در حالیکه تعداد نمونه‌ها در نمونه‌گیری‌های مختلف یکسان نباشد استفاده می‌شود.

$$U_i = \frac{C_i}{n}$$

$$\bar{U} = \frac{\sum_{i=1}^m u_i}{m}$$

$$UCL = \bar{U} + 3\sqrt{\frac{U}{n}}$$

$$CL = \bar{U}$$

حدود کنترلی

$$LCL = \bar{U} - 3\sqrt{\frac{U}{n}}$$

# نمودارهای کنترل ویژه

نمودارهای کنترلی برای تولیدات کوتاه مدت  
نمودارهای پیش کنترلی

# نمودارهای کنترلی برای تولیدات کوتاه مدت

نمودار کنترل ( $\bar{X}$ , R) برای تولیدات با انحراف معیار یکسان

نمودار کنترل ( $\bar{X}$ , R) برای تولیدات با انحراف معیار غیر یکسان

نمودار کنترل (MR, I) برای تولیدات با انحراف معیار یکسان

نمودار کنترل (MR, I) برای تولیدات با انحراف معیار غیر یکسان

نمودار کنترل وصفی برای تولیدات کوتاه مدت

# نمودارهای کنترلی ( $\bar{X}$ , R) برای تولیدات با انحراف معیار یکسان

$$X_{ij} = N_i - M_i$$


اندازه اسمی نقشه  $N_i$  =

اندازه نمونه  $M_i$  =

محاسبات حدود کنترل با استفاده از مقادیر  $X_{ij}$  صورت می‌گیرد.

# مقادیر اندازه گیری شده قطعات A ,B ,C و D

شماره زیرگروه	شماره قطعه	مقادیر اندازه گیری شده					اختلاف از اندازه اسمی نقشه					$\bar{X}$	R
		M <sub>1</sub>	M <sub>2</sub>	M <sub>3</sub>	M <sub>4</sub>	M <sub>5</sub>	X <sub>1</sub>	X <sub>2</sub>	X <sub>3</sub>	X <sub>4</sub>	X <sub>5</sub>		
۱	A	۵۰	۵۱	۵۲	۵۰	۵۲	۰	۱	۲	۰	۲	۱	۱
۲	A	۴۹	۵۰	۵۱	۴۹	۵۱	-۱	۰	۱	-۱	۱	۰	۲
۳	A	۴۸	۴۹	۵۲	۵۱	۵۰	-۲	-۱	۲	۱	۰	۰	۴
۴	A	۴۹	۵۳	۵۱	۵۱	۴۹	-۱	۳	۱	۱	-۱	۰/۶	۴
۵	A	۵۱	۵۰	۴۸	۴۹	۵۱	۱	۰	-۲	-۱	۱	-۰/۲	۳
۶	A	۴۹	۴۹	۵۰	۵۱	۵۰	-۱	-۱	۰	۱	۰	-۰/۲	۲
۷	B	۲۴	۲۷	۲۴	۲۶	۲۵	-۱	۲	۱	۱	۰	۰/۶	۳
۸	B	۲۵	۲۷	۲۴	۲۶	۲۵	۰	۲	-۱	۱	۰	۰/۴	۳
۹	B	۲۷	۲۶	۲۳	۲۵	۲۵	۲	۱	-۲	۰	۰	۰/۲	۴
۱۰	B	۲۵	۲۴	۲۳	۲۶	۲۴	۰	-۱	-۲	۱	-۱	-۰/۶	۳
۱۱	B	۲۴	۲۵	۲۵	۲۶	۲۶	-۱	۰	۰	۱	۱	۰/۲	۲
۱۲	B	۲۶	۲۳	۲۵	۲۴	۲۵	۱	-۱	۰	-۱	۰	-۰/۲	۲
۱۳	C	۱۴	۱۳	۱۵	۱۵	۱۳	-۱	-۲	۰	۰	-۱	-۰/۸	۱
۱۴	C	۱۵	۱۶	۱۷	۱۴	۱۵	۰	۱	۲	-۱	۰	۰/۴	۳
۱۵	C	۱۵	۱۵	۱۴	۱۶	۱۶	۰	۰	-۱	۱	۱	۰/۲	۲
۱۶	C	۱۶	۱۲	۱۶	۱۵	۱۴	۱	-۱	۱	۰	-۱	۰	۲
۱۷	C	۱۴	۱۶	۱۵	۱۴	۱۵	-۱	۱	۰	-۱	۰	-۰/۲	۲
۱۸	C	۱۴	۱۳	۱۵	۱۵	۱۴	-۱	-۲	۰	۰	-۱	-۰/۸	۱
۱۹	C	۱۶	۱۵	۱۵	۱۷	۱۶	۱	۰	۰	۲	۱	۰/۸	۱
۲۰	D	۴۱	۴۰	۳۹	۴۸	۴۱	۱	۰	-۱	-۲	۱	-۰/۲	۳
۲۱	D	۴۲	۴۹	۴۰	۴۱	۴۲	۲	-۱	۰	۱	۲	۰/۸	۳
۲۲	D	۴۱	۴۲	۴۰	۴۰	۴۹	۱	۲	۰	۰	-۱	۰/۴	۳
۲۳	D	۴۹	۴۰	۴۹	۴۱	۴۸	-۱	۰	-۱	۱	-۲	-۰/۶	۳
۲۴	D	۴۰	۴۱	۴۹	۴۱	۴۰	۰	۱	-۱	۱	۰	۰/۲	۲
۲۵	D	۴۱	۴۰	۴۹	۴۱	۴۰	۱	۰	-۱	۱	۰	۰/۲	۲



شکل ۶-۲: نمودارهای کنترل معمول زمانیکه در فرایند تولید فرسایش ابزار وجود دارد.

# پیاده سازی کنترل آماری فرآیند

Mohseni

مرحله اول – بستر سازی اجرای پروژه

– توجیه مدیریت

– تشکیل کمیته راهبری

– آموزش

– تدوین رویه کنترل آماری فرآیند

## مرحله دوم - اجرای SPC

- تشکیل تیم اجرائی SPC

- انتخاب فرآیند

- ایجاد شاخص بهره وری

- بررسی و بهبود اولیه فرآیند

- طراحی نمودار کنترلی مبنا

- اجرای کنترل آماری فرآیند